



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Кронштадтского района

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 21, корпус 2, тел 311-25-50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-16-18-312
о назначении административного наказания
178024031214112
(регистрационный индекс ПД)

« 18» декабря 2014 года
11 часов 00 мин.

Санкт-Петербург, г. Кронштадт
Кронштадтское шоссе, д. 21, корпус 2

Я, заместитель главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Беляев Вячеслав Витальевич, рассмотрел в 11 часов 00 минут 18 декабря 2014 года, по адресу: СПб, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д. 21, корпус 2, 2-й этаж, кабинет начальника ОНД протокол № 2-16-18-279, составленный 03 декабря 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Федоровым А.А.; протокол № 2-16-18-280, составленный 03 декабря 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Федоровым А.А.; протокол № 2-16-18-281, составленный 04 декабря 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Жугиной Е.В.; протокол № 2-16-18-282, составленный 04 декабря 2014 года заместителем главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Лиденхо Н.Н.; протокол № 2-16-18-283, составленный 04 декабря 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Федоровым А.А.; протокол № 2-16-18-284, составленный 04 декабря 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Федоровым А.А.; протокол № 2-16-18-295, составленный 04 декабря 2014 года заместителем главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Беляевым В.В.; протокол № 2-16-18-296, составленный 04 декабря 2014 года заместителем главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Беляевым В.В.; протокол № 2-16-18-305, составленный 11 декабря 2014 года заместителем главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Лиденхо Н.Н.; протокол № 2-16-18-312, составленный 17 декабря 2014 года заместителем главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Беляевым В.В.;

и материалы административного дела в отношении:

юридического лица

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации): Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского района»



2. Юридический адрес: 197762, Санкт – Петербург, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 22
3. Фактический адрес: 197760, Санкт – Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д. 33
4. Адрес(а) совершения правонарушений: г. Кронштадт, ул. Вишневого, д. 20/20; ул. Велещинского, д. 15; ул. Большевикская, д. 6/8, ул. Флотская, д. 23, ул. Гидростроителей, д. 6, ул. Петровская, д. 8/3, ул. Красная, д. 8, корп. 3, ул. Владимирская, д. 19, Манежный пер. , д.2
5. ИНН №: 7843307888; ОГРН № 1089847175054, ОКТМО № 40360000, КПП № 784301001
6. Номер регистрационного свидетельства: серия 78 № 006994408 от 24.04.2008 года
7. Орган, зарегистрировавший юридическое лицо Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу
8. Наименование обслуживающего банка и реквизиты расчетного счета р/сч: 4070281010121000000808 в ОАО «Банк Санкт-Петербург» Дополнительный офис Кронштадтский
9. Ф.И.О. законного представителя юридического лица: законный представитель ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» на рассмотрение дела об административном правонарушении не явился, при надлежащем уведомлении о месте и времени рассмотрения дела (отметки о времени и месте рассмотрения дела в протоколах, сопроводительное письмо «о направлении протоколов»: исх. № 1174-2-16-18 от 03.12.2014 г. вх. № ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» № 14/3-5006 от 04.12.2014 г., исх. № 1177-2-16-18 от 04.12.2014 г. вх. № ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» № 14/3-5024 от 05.12.2014 г., исх. № 1213-2-16-18 от 11.12.2014 г. вх. № ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» № 14/3-6032 от 12.12.2014 г., исх. № 1241-2-16-18 от 17.12.2014 г. вх. № ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» № 14/3-6106 от 17.12.2014 г.)
10. Дата и место рождения
11. Адрес места жительства
12. Занимаемая должность
13. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
14. Документ, удостоверяющий личность законного представителя

На рассмотрение дела об административном правонарушении присутствует начальник юридического отдела ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» - Давыденко Марина Анатольевна (паспорт серии 40 11 № 517128, выдан Отделением УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Кронштадтском районе гор. Санкт-Петербург) (доверенность от 22 октября 2014 года № 48).

15. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: юридическое лицо неоднократно привлекалось к административной ответственности:

- 26.03.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-87 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей, постановление вступило в законную силу 19.11.2013 года, постановление исполнено 14.04.2014 года;

- 05.04.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-105 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 175000 рублей, постановление вступило в законную силу 12.12.2013 года, постановление исполнено 21.05.2014 г.;

- 07.05.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-162 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение

административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 200000 рублей, постановлением судьи арбитражного суда сумма штрафа снижена до 50000 рублей, постановление вступило в законную силу 19.07.2014 года, постановление исполнено 11.08.2014 года;

- 16.06.2014 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-18-158 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 200000 рублей, постановление вступило в законную силу 30.06.2014 года, постановление исполнено 24.11.2014 года.

Материалами установлено, что

01 декабря 2014 года в 11 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Ликина Владимира Александровича № 2-16-404 от 13 октября 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Вишневского, д.20/20, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; а именно:

Лестница № 1

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации в лестничной клетке № 1 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28; ч.4 ст.145, ч.7 ст. 146, ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Лестница № 2

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации в лестничной клетке № 2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28; ч.4 ст.145, ч.7 ст. 146, ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Лестница № 5

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях эвакуации в лестничной клетке № 5 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28; ч.4 ст.145, ч.7 ст. 146, ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

А также:

01 декабря 2014 года в 10 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Ликина Владимира Александровича № 2-16-405 от 13 октября 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Велещинского, д. 15, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

Лестница № 1

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки стен на путях

эвакуации в лестничной клетке № 1 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28; ч.4 ст.145, ч.7 ст. 146, ч.11 ст.13 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

А также:

02 декабря 2014 года в 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Ликина Владимира Александровича № 2-16-409 от 17 октября 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Большевикская, д.6/8, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, а именно:

- не проводятся эксплуатационные испытания ограждения на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний (п. 24 Правил противопожарного режима в РФ);

А также:

02 декабря 2014 года в 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Ликина Владимира Александровича № 2-16-366 от 05 декабря 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Флотская, д. 23, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, а именно:

- не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке № 1 на путях эвакуации (п.1 ч.2 ст.1; п.2 ч.1 ст. 6; ч. 11 ст. 13; ч.6 ст. 134, табл. 28, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);


- ограждения на крыше содержатся в неисправном состоянии. Согласно протоколу испытания ограждения крыши № 51 от 27.06.2013 года 3% ограждения крыши не пригодны для дальнейшей эксплуатации (п. 24 Правил противопожарного режима в РФ);

- в здании III степени огнестойкости деревянные конструкции чердака, не подвергнуты огнезащитной обработке (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 58, табл. № 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности; п. 5.4.5 Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»);

А также:

02 декабря 2014 года в 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки на
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Ликина Владимира Александровича № 2-16-407 от 17 октября 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Гидростроителей, д. 6, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной



безопасности»; СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, а именно:

Общее:

- Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (П. 61 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации);

Электропроводная:

- Уровень искусственного освещения в помещениях пожарного поста (помещение в котором установлено приемно-контрольное оборудование) от ламп накаливания менее 100 лк (по факту 38 лк) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

Парадная №4:

11 этаж:

- Дымоприемные устройства (клапаны дымоудаления) установлены ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (высота дверного проема эвакуационного выхода 2,0 м, высота расположения клапана дымоудаления 1,8 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

10 этаж:

- Дымоприемное устройство (клапан дымоудаления) установлен ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (высота дверного проема эвакуационного выхода 2,0 м, высота расположения клапана дымоудаления 1,8 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- В поэтажном коридоре отсутствует ручной пожарный извещатель (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9,0 м (по факту 9,7 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1. табл. 13.3 СП 05.13130.2009);

9 этаж:

- Дымоприемное устройство (клапан дымоудаления) установлен ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (высота дверного проема эвакуационного выхода 2,0 м, высота расположения клапана дымоудаления 1,8 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- В поэтажном коридоре отсутствует ручной пожарный извещатель (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9,0 м (по факту 9,6 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1. табл. 13.3 СП 05.13130.2009);

8 этаж:

- Дымоприемное устройство (клапан дымоудаления) установлен ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (высота дверного проема эвакуационного выхода 2,0

м, высота расположения клапана дымоудаления 1,8 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- В поэтажном коридоре отсутствует ручной пожарный извещатель (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9,0 м (по факту 9,6 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1. табл. 13.3 СП 05.13130.2009);

7 этаж:

- Дымоприемное устройство (клапан дымоудаления) установлен ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (высота дверного проема эвакуационного выхода 2,0 м, высота расположения клапана дымоудаления 1,8 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- Расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9,0 м (по факту 9,6 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1. табл. 13.3 СП 05.13130.2009);

- Этажный приемно-контрольный прибор находится в неисправном состоянии (П. 61 Правил Противопожарного режима в Российской Федерации);

6 этаж:

- Дымоприемное устройство (клапан дымоудаления) установлен ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (высота дверного проема эвакуационного выхода 2,0 м, высота расположения клапана дымоудаления 1,8 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- Расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9,0 м (по факту 9,6 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1. табл. 13.3 СП 05.13130.2009);

- В поэтажном коридоре отсутствует ручной пожарный извещатель (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);


5 этаж:

- Дымоприемное устройство (клапан дымоудаления) установлен ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (высота дверного проема эвакуационного выхода 2,0 м, высота расположения клапана дымоудаления 1,8 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- Расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9,0 м (по факту 9,6 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1. табл. 13.3 СП 05.13130.2009);

4 этаж:

- Дымоприемное устройство (клапан дымоудаления) установлен ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (высота дверного проема эвакуационного выхода 2,0 м, высота расположения клапана дымоудаления 1,8 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);



- Расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9,0 м (по факту 9,6 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1. табл. 13.3 СП 05.13130.2009);

3 этаж:

- Дымоприемное устройство (клапан дымоудаления) установлен ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (высота дверного проема эвакуационного выхода 2,0 м, высота расположения клапана дымоудаления 1,8 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- Расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9,0 м (по факту 9,6 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1. табл. 13.3 СП 05.13130.2009);

Парадная №5

11 этаж:

- Дымоприемное устройство (клапан дымоудаления) установлен ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (высота дверного проема эвакуационного выхода 2,0 м, высота расположения клапана дымоудаления 1,8 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

10 этаж:

- Дымоприемное устройство (клапан дымоудаления) установлен ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (высота дверного проема эвакуационного выхода 2,0 м, высота расположения клапана дымоудаления 1,8 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- Расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9,0 м (по факту 9,6 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1. табл. 13.3 СП 05.13130.2009);

9 этаж:

- Дымоприемное устройство (клапан дымоудаления) установлен ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (высота дверного проема эвакуационного выхода 2,0 м, высота расположения клапана дымоудаления 1,8 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- Расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9,0 м (по факту 9,6 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1. табл. 13.3 СП 05.13130.2009);

8 этаж:

- Дымоприемное устройство (клапан дымоудаления) установлен ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (высота дверного проема эвакуационного выхода 2,0 м, высота расположения клапана дымоудаления 1,8 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- Расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9,0 м (по факту 9,6 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1. табл. 13.3 СП 05.13130.2009);

7 этаж:

- Дымоприемное устройство (клапан дымоудаления) установлен ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (высота дверного проема эвакуационного выхода 2,0 м, высота расположения клапана дымоудаления 1,8 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- Расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9,0 м (по факту 9,6 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1. табл. 13.3 СП 05.13130.2009);

6 этаж:

- Дымоприемное устройство (клапан дымоудаления) установлен ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (высота дверного проема эвакуационного выхода 2,0 м, высота расположения клапана дымоудаления 1,8 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- Расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9,0 м (по факту 9,6 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1. табл. 13.3 СП 05.13130.2009);

5 этаж:

- Дымоприемное устройство (клапан дымоудаления) установлен ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (высота дверного проема эвакуационного выхода 2,0 м, высота расположения клапана дымоудаления 1,8 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- Расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9,0 м (по факту 9,6 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1. табл. 13.3 СП 05.13130.2009);

4 этаж:

- Дымоприемное устройство (клапан дымоудаления) установлен ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (высота дверного проема эвакуационного выхода 2,0 м, высота расположения клапана дымоудаления 1,8 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- Расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9,0 м (по факту 9,6 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1. табл. 13.3 СП 05.13130.2009);

3 этаж:


- Дымоприемное устройство (клапан дымоудаления) установлен ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов (высота дверного проема эвакуационного выхода 2,0 м, высота расположения клапана дымоудаления 1,8 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.11 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»);

- Расстояние между дымовыми пожарными извещателями более 9,0 м (по факту 9,6 м) (п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.4.1. табл. 13.3 СП 05.13130.2009);

А также:

02 декабря 2014 года в 17 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки на

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)



основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Ликина Владимира Александровича от 24 октября 2014 года № 2-16-416 на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Петровская, д. 8/3, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

Подъезд 1:

1) Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке № 1 на путях эвакуации (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, табл. 3, ч. 11 ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Чердак:

2) Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака с составлением соответствующего акта (акт огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака не представлен) (п. 21 ППР РФ),

А также:

02 декабря 2014 года в 17 часов 20 минут при проведении плановой выездной проверки на
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Ликина Владимира Александровича от 24 октября 2014 года № 2-16-417 на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Красная, д. 8, корпус 3 правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

ул. Красная, д. 8, корпус 3.

Правообладатель ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района»

Подъезд 1:

1) Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 58, табл. № 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).

2) Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке № 1 на путях эвакуации (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, табл. 3, ч. 11 ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Подъезд 3:

3) Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 58, табл. № 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).

4) Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке № 1 на путях эвакуации (п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28, табл. 3, ч. 11 ст. 13, ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Чердак:

3) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) ППР РФ),

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

А также:

02 декабря 2014 года в 15 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга Ликина Владимира Александровича № 2-16-407 от 17 октября 2014 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Гидростроителей, д. 6, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», Правил Противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390, а именно:

Электрощитовая:

- Помещение электрощитовой не защищено соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, п.2 ст.54, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А, п. А 4. Табл. А 3 п. 4.2, п. 9.2, п. 38 СП 5.13130.2009);

Парадная №4:

1 этаж:

- Помещение лифтового холла не защищено соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, п.2 ст.54, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А, п. А 4. Табл. А 3 п. 4.2, п. 9.2, п. 38 СП 5.13130.2009)

Парадная №5:

1 этаж:

- Помещение лифтового холла не защищено соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, п.2 ст.54, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; прил. А, п. А 4. Табл. А 3 п. 4.2, п. 9.2, п. 38 СП 5.13130.2009)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34 Кодекса Российской

(указываются статья и законодательный акт,

Федерации об Административных правонарушениях

предусматривающий административную ответственность за указанные нарушения)

и принимая во внимание: п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ «повторное совершение однородного

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

административного правонарушения»

ПОСТАНОВИЛ:
Юридическое лицо -

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского района»

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

В соответствии с протоколами:

- протокол № 2-16-18-279, составленный 03 декабря 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Федоровым А.А.;
- протокол № 2-16-18-280, составленный 03 декабря 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Федоровым А.А.;
- протокол № 2-16-18-281, составленный 04 декабря 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Жугиной Е.В.;
- протокол № 2-16-18-282, составленный 04 декабря 2014 года заместителем главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Лиденхо Н.Н.;
- протокол № 2-16-18-283, составленный 04 декабря 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Федоровым А.А.;
- протокол № 2-16-18-284, составленный 04 декабря 2014 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Федоровым А.А.;
- протокол № 2-16-18-295, составленный 04 декабря 2014 года заместителем главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Беляевым В.В.;
- протокол № 2-16-18-296, составленный 04 декабря 2014 года заместителем главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Беляевым В.В.;
- протокол № 2-16-18-305, составленный 11 декабря 2014 года заместителем главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Лиденхо Н.Н.;
- протокол № 2-16-18-312, составленный 17 декабря 2014 года заместителем главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Беляевым В.В.;

за нарушение требований Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390); Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода правил СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частями 1, 4 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное наказание с учетом пункта 2 части 3 статьи 4.4 КоАП России в размерах санкций статьи, предусматривающей наибольший административный штраф в денежном выражении (ч. 4 статьи 20.4 КоАП России) в виде: административного штрафа в размере 200 000 (двести тысяч) руб.

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест)

Объявить законному представителю ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района»,

что настоящее постановление может быть обжаловано: Главному (заместителю) государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (набережная Реки Мойки, д. 85, Санкт-Петербург, 190000) либо в Районный Кронштадтский суд города Санкт-Петербурга (ул. Карла Маркса, д. 31, Кронштадт, Санкт-Петербург, 197760) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.



В случае отсутствия жалобы (протеста прокурора) настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Разъяснить законному представителю ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:

Расчетный счет № 40101810200000010001, открытый УФК по Санкт-Петербургу в Северо-Западное ГУ Банка России, БИК 044030001, КБК 177 116 27000016000140, ИНН ГУ МЧС России (по Санкт-Петербургу) 7840308932, КПП 784001001, ОКТМО № 40360000. В графе «наименование получателя» указывать: «УФК МФ РФ по Санкт-Петербургу (ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, л/с 04721784490)».

Подпись лица, вынесшего постановление

_____/Беляев В.В.

Копию постановления получил

28.12.2014.

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление (взыскатель):

Отдел надзорной деятельности Кронштадтского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 196761, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, дом 21, корпус 2.

О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление № 2-16-18-312 от 18 декабря 2014 года исполнено _____

Постановление направлено для принудительного исполнения «__» _____ 20__ года

в _____ Исх. № _____