



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности Кронштадтского района

Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.21, корпус 2, тел 311-25-50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-16-19-379
о назначении административного наказания

178024037913110

(регистрационный индекс ПД)

« 09 » октября 2013 года
10 час. 00 мин.

Санкт-Петербург, г. Кронштадт
Кронштадтское шоссе, д.21, корпус 2

Я, главный государственный инспектор Кронштадтского района Санкт-Петербурга по
пожарному надзору Ликин Владимир Александрович,

рассмотрел в 10 часов 00 минут 09 октября 2013 года, по адресу: СПб, г. Кронштадт, ул.
Кронштадтское шоссе, д.21, корпус 2, 2-й этаж,

протокол № 2-16-19-365, составленный 02 октября 2013 года заместителем главного
государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному
надзору Беляевым В.В.;

протоколы № 2-16-19-373, № 2-16-19-374, № 2-16-19-375, № 2-16-19-376, № 2-16-19-377, № 2-
16-19-378 № 2-16-19-379 составленные 07 октября 2013 года заместителем главного
государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному
надзору Беляевым В.В.;

протоколы № 2-16-19-354, № 2-16-19-355 составленные 25 сентября 2013 года заместителем
главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по
пожарному надзору Лиденхо Н.Н.;

протокол № 2-16-19-362 составленный 30 сентября 2013 года заместителем главного
государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному
надзору Лиденхо Н.Н.;

протокол № 2-16-19-371, составленный 04 октября 2013 года государственным инспектором
Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Курсановой Н.А.;

протоколы № 2-16-19-349; № 2-16-19-350; № 2-16-19-351, № 2-16-19-352; № 2-16-19-353
составленные 25 сентября 2013 года государственным инспектором Кронштадтского
района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Капустиной В.Е.;

и материалы административного дела в отношении: юридического лица

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации): Общество с ограниченной
ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского района»

2. Юридический адрес: 197762, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Мануильского, д. 22

3. Фактический адрес: 197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Посадская, д. 33

4. Дата государственной регистрации в качестве юридического лица: от 24.04.2008 года

5. ИНН №: 7843307888;

5.1 ОГРН № 1089847175054

5.2 ОКПО № 74789606

5.3 КПП № 784301001



6. Расчетный счет, корреспондентский счет, наименование обслуживающего банка: р/с 4070281010121000000808, к/с 30101810900000000790 в ОАО «Банк Санкт-Петербург»
Дополнительный офис Кронштадтский

7. Ф.И.О. законного представителя юридического лица: законный представитель ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» на рассмотрение дела об административном правонарушении не явился, при надлежащем уведомлении о месте и времени рассмотрения дела (отметки о времени и месте рассмотрения дела в протоколах, сопроводительное письма «о направлении протоколов»: исх. № 1581-2-16-19 от 23.09.2013 г., вх. № ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» №13/3-3756 от 24.09.2013 г.; исх. № 1580-2-16-19 от 23.09.2013 года, вх. № ООО «ЖКС Кронштадтского района» № 13/3-3757 от 24.09.2013 г.; исх. № 1629-2-16-19, от 26.09.2013 г.; вх. № ООО «ЖКС Кронштадтского района» № 13/3-3821 от 27.09.2013 г.; исх. № 1700-2-16-19 от 03.10.2013 г., вх. ООО «ЖКС Кронштадтского района» № 13/3-3929 от 03.10.2013 г.; исх. №1571-2-16-19 от 23.09.2013 г., вх. ООО «ЖКС Кронштадтского района» №13/3-3754 от 24.09.2013 г.; исх. № 1572-2-16-19 от 23.09.2013 г., вх. ООО «ЖКС Кронштадтского района» №13/3-3755 от 24.09.2013 г.; исх. № 1586-2-16-19 от 24.09.2013 г., вх. ООО «ЖКС Кронштадтского района» №13/3-3759 от 24.09.2013 г.; исх. № 1587-2-16-19 от 24.09.2013 г., вх. ООО «ЖКС Кронштадтского района» №13/3-3758 от 24.09.2013 г.; исх. № 1588-2-16-19 от 24.09.2013 г., вх. ООО «ЖКС Кронштадтского района» №13/3-3760 от 24.09.2013 г., исх. № 1675-2-16-19 от 30.09.2013 г., вх. ООО «ЖКС Кронштадтского района» №13/3-3871 от 01.10.2013 г., исх. № 1714-2-16-19 от 04.10.2013 г., вх. ООО «ЖКС Кронштадтского района» №13/3-3954 от 04.10.2013 г., исх. № 1715-2-16-19 от 04.10.2013 г., вх. ООО «ЖКС Кронштадтского района» №13/3-3955 от 04.10.2013 г., исх. № 1716-2-16-19 от 04.10.2013 г., вх. ООО «ЖКС Кронштадтского района» №13/3-3956 от 04.10.2013 г., исх. № 1717-2-16-19 от 04.10.2013 г., вх. ООО «ЖКС Кронштадтского района» №13/3-3957 от 04.10.2013 г., исх. № 1718-2-16-19 от 04.10.2013 г., вх. ООО «ЖКС Кронштадтского района» №13/3-3958 от 04.10.2013 г., исх. № 1719-2-16-19 от 04.10.2013 г., вх. ООО «ЖКС Кронштадтского района» №13/3-3959 от 04.10.2013 г., исх. № 1720-2-16-19 от 04.10.2013 г., вх. ООО «ЖКС Кронштадтского района» №13/3-3960 от 04.10.2013 г.)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела: юридическое лицо неоднократно привлекалось к административной ответственности.

(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) ранее к административной ответственности)

- 25.05.2012 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-20-86 назначен административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 160000 рублей, постановление исполнено 16.01.2013 года;

- 01.06.2012 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-20-141 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 160000 рублей, постановление вступило в законную силу 27.12.2012 года постановление исполнено 26.03.2013 года;

- 08.06.2012 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-20-195 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 160000 рублей, постановление вступило в законную силу 16.11.2012 года, постановление исполнено 22.02.2013 года ;

- 29.06.2012 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-20-207 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 160000

рублей, постановление вступило в законную силу 27.12.2012 года, постановление исполнено 26.03.2013 года;

- 31.08.2012 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-20-257 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 165000 рублей, постановление вступило в законную силу 26.02.2013 года; постановление исполнено 24.05.2013 года;

- 13.02.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-14 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 170000 рублей, постановление вступило в законную силу 10.07.2013 года;

- 01.03.2013 года постановлением главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Ликина В.А. № 2-16-19-51 назначено административное наказание в виде административного штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России в размере 171000 рублей, постановление вступило в законную силу 15.08.2013 года;

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьями 25.1, 25.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 25.4. Законные представители юридического лица

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными документами органом юридического лица. Полномочия законного представителя юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитника. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, или если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмотрения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

« _____ » _____ 20__ года

_____ (подпись)

Материалами установлено, что

24 сентября 2013 года в 10 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)
на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-316 от 12 августа 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Юрия Ингера, д. 11, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района»



юридическим лицом допущены нарушения требований Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); а именно:

Лестница № 1:

- в лестничной клетке № 1 для отделки стен в лестничной клетке применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Лестница № 2:

- в лестничной клетке 1 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

- в лестничной клетке 4 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

- в лестничной клетке № 2 для отделки стен в лестничной клетке применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Лестница № 3

- в тамбуре лестничной клетки № 3 для отделки стен в лестничной клетке применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

А также:

23 сентября 2013 года в 11 часов 30 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-300 от 22 июля 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Сургина, д. 8/1, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом допущены нарушения требований Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), а именно:

Общие:

- не проведена огнезащитная обработка строительных конструкций чердака (п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

Лестница № 1:

- в лестничной клетке № 1 для отделки стен в лестничной клетке применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

А также:

03 октября 2013 года в 11 часов 30 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-319 от 15 августа 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Ленинградская, д. 3, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом допущены нарушения требований Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; а именно:

- в лестничной клетке № 4 для отделки стен в лестничной клетке применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- не обеспечено содержание ограждения на крыше здания в исправном состоянии (ограждения деформированы) (п.24 Правил противопожарного режима в РФ)

А также:

24 сентября 2013 года в 11 часов 30 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-315 от 12 августа 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Юрия Инге, д. 8, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом допущены нарушения требований Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; а именно:

Лестница № 1

- в лестничной клетке № 1 для отделки стен в лестничной клетке применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- в лестничной клетке 1 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)
- в лестничной клетке 2 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)
- в лестничной клетке 5 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

Лестница № 2

- в лестничной клетке № 2 для отделки стен в лестничной клетке применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);
- в лестничной клетке 1 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)



- в лестничной клетке 2 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

- в лестничной клетке 3 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

- в лестничной клетке 4 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

Лестница № 3

- в лестничной клетке № 3 для отделки стен в лестничной клетке применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Лестница № 4

- в лестничной клетке 2 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

Лестница № 5

- в лестничной клетке 1 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

А также:

24 сентября 2013 года в 10 часов 40 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-313 от 12 августа 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Юрия Инге, д. 2/4, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом допущены нарушения требований Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,; а именно:

Лестница № 1

- в лестничной клетке № 1 для отделки стен в лестничной клетке применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- в лестничной клетке 2 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

Лестница № 2

- в лестничной клетке № 2 для отделки стен в лестничной клетке применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- в лестничной клетке 1 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)
- в лестничной клетке 2 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)
- в лестничной клетке 3 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)
- в лестничной клетке 4 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)
- в лестничной клетке 5 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

Лестница № 3

- в лестничной клетке № 3 для отделки стен в лестничной клетке применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Лестница № 4

- в лестничной клетке № 4 для отделки стен в лестничной клетке применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- в лестничной клетке 2 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)
- в лестничной клетке 3 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)
- в лестничной клетке 5 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

Лестница № 5

- в лестничной клетке № 5 для отделки стен в лестничной клетке применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Лестница № 6

- в лестничной клетке № 6 для отделки стен в лестничной клетке применен материал класса пожарной опасности более КМ2 (масляная краска) (п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ч.6 ст.134, табл. 28, табл.3 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».



-в подвале светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

-на 1-м этаже светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

-на 2-м этаже светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

-на 3-м этаже светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

-на 4-м этаже светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ).

А также:

23 сентября 2013 года в 18 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-318 от 12 августа 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 5В, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом допущены нарушения требований Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»), а именно:

-не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего акта испытаний (п. 24 правил противопожарного режима в РФ);

-в здании жилого дома не предусмотрены ограждения на кровле (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.16 СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

1-й подъезд:

-в подъезде №1 для отделки стен лестничной клетки на путях эвакуации применён материал (масляная краска) с классом пожарной опасности материала более КМ 2 (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ст. 53, ч.1 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-на чердаке светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

-на 1-м этаже светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

-на 2-м этаже светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

- в лестничной клетке 5 –го этажа светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

А также:

23 сентября 2013 года в 10 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-312 от 12 августа 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Станюковича, д. 3, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом допущены нарушения требований Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; а именно:

Лестница № 3:

2 этаж

- Двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора 2-го этажа, имеют запор, препятствующий их свободному открыванию изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

5 этаж

- Двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора 5-го этажа, имеют запор, препятствующий их свободному открыванию изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

6 этаж

- Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 92-№ 95), в результате которых ухудшаются условия безопасности эвакуации людей, ограничивается доступ к пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (п. 23 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

8 этаж

- Двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора 8-го этажа, имеют запор, препятствующий их свободному открыванию изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

10 этаж

- Двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора 10-го этажа, имеют запор, препятствующий их свободному открыванию изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

11 этаж

- Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 111), в результате которых ухудшаются условия безопасности эвакуации людей, ограничивается доступ к пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (п. 23 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

- Произведено изменение объемно-планировочных решений (установлена непроектная перегородка в общем коридоре (кв. № 112), в результате которых ухудшаются условия безопасности эвакуации людей, ограничивается доступ к пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности и уменьшается зона действия автоматических систем

противопожарной защиты (п. 23 е Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).
 - Двери эвакуационных выходов из поэтажного коридора 11-го этажа, имеют запор, препятствующий их свободному открыванию изнутри без ключа (п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

А также:

23 сентября 2013 года в 17 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
 (указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-317 от 12 августа 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 5А, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.; а именно:

-не проведены эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего акта испытаний (п. 24 правил противопожарного режима в РФ);

1-й подъезд:

-в тамбуре светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

-в подвале светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

-на 1-м этаже светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

-на 2-м этаже светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

2-й подъезд:

-в тамбуре светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

-на 1-м этаже светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

-на 2-м этаже светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

-на 3-м этаже светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

-на 4-м этаже светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

3-й подъезд:

-в тамбуре светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);



-на 3-м этаже светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

-на 4-м этаже светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

2-й подъезд:

-на чердаке светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

-на 1-м этаже светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

-на 2-м этаже светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

-на 4-м этаже светильник эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (п. 42(в) правил противопожарного режима в РФ);

3-й подъезд:

-в подъезде № 3 для отделки стен лестничной клетки на путях эвакуации применён материал (масляная краска) с классом пожарной опасности материала более КМ 2 (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ст. 53, ч.1 ст. 134, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»),

А также:

26 сентября 2013 года в 16 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены),

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-314 от 12 августа 2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Карла Маркса, д. 12, правообладателем которого является ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения требований Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390; а именно:

-ограждение на крыше деформированы, в неисправном состоянии (вертикальная стойка не присоединена к горизонтальному ограждению) (п. 24 Правил противопожарного режима в РФ),

А также:

04.10.2013 года в 17 часов 15 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-324 от 19.08.2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Гусева, д. 11, юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390), а именно:

ул. Гусева, д. 11.

1 подъезд:



1) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ, далее ППР РФ).

2) Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (соединительная коробка при выходе в подъезд) (п. 42 (а) ППР РФ).

2 подъезд:

3) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) ППР РФ).

Общие:

4) Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц (п. 24 ППР РФ),

А также:

04.10.2013 года в 17 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-322 от 19.08.2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Гусева, д. 4, юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390), а именно:

ул. Гусева, д. 4.

1 подъезд:

1) Допускается установка в лестничной клетке кладовых и других подсобных помещений (лестничная площадка, под лестничным маршем), а также хранение на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов (п. 23 (к) Правил противопожарного режима в РФ, далее ППР РФ).

Чердак:

2) Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака (п. 21 ППР РФ),

А также:

04.10.2013 года в 17 часов 05 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-323 от 19.08.2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Гусева, д. 6, юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390), а именно:

ул. Гусева, д. 6.

1 подъезд:

1) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ, далее ППР РФ).

Подвал:

2) Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (соединительная коробка при входе в подвал) (п. 42 (а) ППР РФ),

А также:

04.10.2013 года в 17 часов 20 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-326 от 19.08.2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. К. Либкнехта, д. 15 А.

юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390); Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

ул. К. Либкнехта, д. 15 А

1 подъезд:

1) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ, далее ППР РФ).

2 подъезд:

2) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) ППР РФ).

3 подъезд:

3) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) ППР РФ).

4) В подъезде № 1 класс пожарной опасности материала, применяемого для отделки стен лестничной клетки на путях эвакуации, более КМ 2 (масляная краска на стенах лестничной клетки) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст. 53, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Чердак:

5) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) ППР РФ),

А также:

04.10.2013 года в 17 часов 30 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-327 от 19.08.2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. К. Либкнехта, д. 15 Б, юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390); Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

ул. К. Либкнехта, д. 15 Б

1 подъезд:

1) Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1, 2 ст. 58, табл. № 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).

2) В подъезде № 1 класс пожарной опасности материала, применяемого для отделки стен лестничной клетки на путях эвакуации, более КМ 2 (масляная краска на стенах лестничной клетки) (п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, далее ППР РФ; п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст. 53, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

2 подъезд:

3) Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1, 2 ст. 58, табл. № 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).

4) В подъезде № 2 класс пожарной опасности материала, применяемого для отделки стен лестничной клетки на путях эвакуации, более КМ 2 (масляная краска на стенах лестничной клетки) (п. 33 ППР РФ; п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст. 53, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

3 подъезд:



5) Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1, 2 ст. 58, табл. № 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).

6) В подъезде № 3 класс пожарной опасности материала, применяемого для отделки стен лестничной клетки на путях эвакуации, более КМ 2 (масляная краска на стенах лестничной клетки) (п. 33 ППР РФ; п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, п.1 ч.2 ст. 53, табл. 28 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»),

А также:

04.10.2013 года в 17 часов 35 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-328 от 19.08.2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. К. Либкнехта, д. 17, юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390); Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

ул. К. Либкнехта, д. 17

1 подъезд:

1) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ, далее ППР РФ).

3 подъезд:

2) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) ППР РФ).

4 подъезд:

3) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) ППР РФ).

Подвал:

4) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) ППР РФ).

5) В подвале, используются удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ (п. 42 (з) ППР РФ),

А также:

04.10.2013 года в 17 часов 25 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-329 от 19.08.2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. К. Либкнехта, д. 24, юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390); Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

ул. К. Либкнехта, д. 24

1 подъезд:

1) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ, далее ППР РФ).

2) Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1, 2 ст. 58, табл. № 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).

2 подъезд:

- 3) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) ППР РФ).
- 4) Допускается хранение на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов (п. 23 (к) ППР РФ).
- 5) Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1, 2 ст. 58, табл. № 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности)

3 подъезд:

- 6) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) ППР РФ).
- 7) Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1, 2 ст. 58, табл. № 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности)

Общие:

- 8) Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц (п. 24 ППР РФ),

А также:

27.09.2013 года в 17 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района Санкт-Петербурга № 2-16-346 от 10.09.2013 года на объекте защиты - многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, пр. Ленина, д. 5 Б. юридическим лицом ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района» допущены нарушения Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390); Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

пр. Ленина, д. 5 Б.

1 подъезд:

- 1) Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1, 2 ст. 58, табл. № 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).
- 2) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ, далее ППР РФ).

2 подъезд:

- 3) Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1, 2 ст. 58, табл. № 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).
- 4) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) ППР РФ).
- 5) Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (лестничная площадка при выходе на чердак) (п. 42 (а) ППР РФ).

3 подъезд:

- 6) Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1, 2 ст. 58, табл. № 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).
- 7) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) ППР РФ).

4 подъезд:

- 8) Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской) (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 1, 2 ст. 58, табл. № 21 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности).



9) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) ППР РФ).

Подвал:

10) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) ППР РФ).

11) Допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (п. 42 (а) ППР РФ).

Чердак:

12) Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п. 42 (в) ППР РФ).

Общие:

13) Не проведены эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц (п. 24 ППР РФ).

14) Не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердака (п. 21 ППР РФ),

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.7, 29.9, 29.10, 23.34 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

и принимая во внимание: п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ «повторное совершение однородного

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

административного правонарушения»

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо -

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис Кронштадтского района»

(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении)

В соответствии с протоколами:

протокол № 2-16-19-365, составленный 02 октября 2013 года заместителем главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Беляевым В.В.;

протоколы № 2-16-19-373, № 2-16-19-374, № 2-16-19-375, № 2-16-19-376, № 2-16-19-377, № 2-16-19-378, № 2-16-19-379 составленные 07 октября 2013 года заместителем главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Беляевым В.В.;

протоколы № 2-16-19-354, № 2-16-19-355 составленные 25 сентября 2013 года заместителем главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Лиденхо Н.Н.;

протокол № 2-16-19-362 составленный 30 сентября 2013 года заместителем главного государственного инспектора Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Лиденхо Н.Н.;

протокол № 2-16-19-371, составленный 04 октября 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Кирсановой Н.А.;

протоколы № 2-16-19-349; № 2-16-19-350; № 2-16-19-351, № 2-16-19-352; № 2-16-19-353 составленные 25 сентября 2013 года государственным инспектором Кронштадтского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Капустиной В.Е.;

за нарушение Правил противопожарного режима РФ (утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390); Строительных Норм и Правил СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное наказание в виде: административного штрафа в размере 178000

(сто семьдесят восемь тысяч) рублей
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятии вещей и документах, а также о вещах, на которые наложен арест)

Объявить законному представителю ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», что настоящее постановление может быть обжаловано в соответствии со статьями 30.1, 30.2, 30.3 КоАП РФ: Главному (заместителю) государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (раб. Реки Мойки, д. 85, Санкт-Петербург, 190000) либо в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Суворовский пр., д. 50/52, Санкт-Петербург, 191015) в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

В случае отсутствия жалобы (протеста прокурора) настоящее постановление вступает в законную силу по истечении 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Разъяснить законному представителю ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района», что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:

Расчетный счет № 40101810200000010001, открытый УФК по Санкт-Петербургу в ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИК 044030001, ОКАТО 40280501000, КБК 7701 06 27000016000140, ИНН ГУ МЧС России (по Санкт-Петербургу) 7840308932, КПП 784001001. В графе «наименование получателя» указывать: «УФК МФ РФ по Санкт-Петербургу (ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу)».

Подпись лица, вынесшего постановление



Лукин В.А./

Копию постановления получил _____

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление и отметка о получении копии постановления с указанием даты)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление (взыскатель):

Отдел надзорной деятельности Кронштадтского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 196761, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Кронштадтское шоссе, д.21, корпус 2

О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление № 2-16-19-379 от 09 октября 2013 года исполнено _____

Постановление направлено для принудительного исполнения «__» ____ 20__ года

в _____ Иск. № _____